

# 散熱片技術資料

# 目錄

- (一) 原材料試鍍
- (二) 自有化學鍍鎳產線
- (三) 檢驗設備
- (四) 成品全檢
- (五) 包裝出貨
- (六) 產品類型

# (一) 原材料試鍍



1. 購料前原材料商提供母材試片 → 試鍍
2. 試鍍片確認粗糙度、光澤度、外觀痕跡…
  - 判定合格 則通知分條裁切購買
  - 判定不合格 則該母材不予購入，更換母材重新提供試片以確保源頭品質符合產品標準

## (二) 化學鍍鎳產線




# (三) 檢驗設備

## 膜厚機(X-Ray)



## 表面粗度機



## 螢光X射線分析儀(XRF)



## 色度儀



# (四) 成品全檢

所有成品於潔淨室檢驗



# (五) 包裝出貨

## 乾式真空包裝機



## 真空包裝




## 條碼標籤




# (六) 產品類型

Hat






Cavity



Lid



Ring



Tunnel

